

JUSTIFICATIVA

Foi realizada uma ampliação na UBS Delta e a parte existente (antigo) precisa ser reformada para ficar um ambiente homogêneo.

As paredes estão com bolhas de infiltrações e precisa de reboco novo em algumas partes, principalmente na parte baixa até 1,0 m de altura, onde estão mais acentuados os estragos.

Tem pouco condutor de águas pluviais, não suportando chuva intensa, escoando para dentro da unidade.

A parte externa necessita de textura para não haver mais infiltrações e a parte interna de pintura geral, como portas, esquadrias, paredes e teto, para acolher bem os munícipes e deixar o ambiente melhor para os funcionários.