

## **JUSTIFICATIVA**

As paredes estão com bolhas de infiltrações e precisa de reboco novo em algumas partes, principalmente na parte baixa até 1,2m de altura, onde estão mais acentuados os estragos.

Tem calha e rufo curtos que não suporta chuva intensa, escoando para dentro da unidade, necessitando de calha ou rufo maior, no consultório onde tem parte laje, parte forro e na divisa da farmácia e Centro Comunitário.

A parte externa do lado de dentro necessita de textura para não haver mais infiltrações e a parte interna de pintura geral para melhor acolher os munícipes e ambiente melhor para os funcionários.