

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




Figura 1 e 2 - Área de serviço a ser coberta e pia a ser remodelada.



Figura 3 e 4 – Solário 1 a ser construído com piso e guarda-corpo.




Figura 5 – Caixa de areia a ser coberta (Solário 2).



Figura 6 – Local de implantação de caixa de areia e cobertura (Solário 3).




Figura 7 e 8 – Local de implantação da cobertura (Solário 4).



Figura 9 – Vista da cobertura e calha com necessidade de reparo.



Figura 10 – Vista da cobertura com ondulações e telhas desalinhadas.



Figura 11 e 12 - Vistas da cobertura com telhas desalinhadas e com estrutura deformada.



Figura 13 e 14 – Imagens internas com sinais de infiltração e empoçamento de água causados por vazamentos e falta de calha.



Figura 15 e 16 – Imagens internas com goteiras no forro e sinais de escoamento de água nas paredes da sala de aula.

São Carlos, 20 de junho de 2023

Leonardo Lazaro Silva
Diretor de dpto. Obras e edificações
Secretaria Municipal de Obras Públicas