

3- AS HASTES E OS CABOS DE COBRE NU DEVERÃO SER UNIDOS À MALHA DE ATERRAMENTO POR MEIO DE SOLDAS EXOTÉRMICAS COM MOLDES, ALICATES E CARTUCHOS ADEQUADOS.

