



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**OBRA:** REFORMA DO CEMEI JOSÉ MARRARA

**LOCAL:** RUA ABRAÃO JOÃO, 25, JARDIM BANDEIRANTES, SÃO CARLOS – SP.



Imagem 1 – Localização do CEMEI José Marrara. Fonte: Google Earth

O presente relatório foi elaborado após vistoria realizada no local, no mês de outubro de 2021, e objetiva a identificação e registro fotográfico do estado dos ambientes que passarão por intervenções, dadas as novas necessidades do local, bem como indica alguns dos serviços necessários para serem contemplados na reforma da edificação.



Imagem 2 – Brinquedoteca, local onde será instalada nova porta e esquadria a ser regularizada.



Imagem 3 – Sala 1 onde será instalada nova porta e esquadria a ser regularizada.





Imagem 4 – Divisória a ser substituída por paredes em alvenaria.



Imagem 5 – Banheira a ser demolida, fraldário.



Imagem 6 – Parede a ser instalado o vidro, fraldário.



Imagem 7 – Área de Serviço, parede onde será executado o reforço na estrutura.



Imagem 8 – Piso em lajota, a ser trocado, refeitório.



Imagem 9 – Piso em taco a ser substituído, direção.





Imagem 10 – Troca de ralo seco por ralo sifonado com grelha escamoteável, lactário.



Imagem 11 – Abertura de vão para porta e regularização da esquadria, Sala 2.



Imagem 12 – Portão a ser removido e cerca a ser demolida para construção de muro.

São Carlos, 20 de outubro de 2021.

---

Thaís Arruda Spinacé  
Engenheira – SMOP