
2N1=12.75
2N2=10.13
2N3=10.75
2N4=10.75
2N5=10.75
13x0.80 c/.22
18x0.80 c/.17
14x0.80 c/.22
18x0.80 c/.17
11x0.80 c/.23
Seção A
H1
2.80 (0.25 x 12")


2N1=10.10
2N2=10.10
11x0.80 c/.23
17x0.80 c/.22
Seção A
H2
2.80 (0.25 x 12")


2N1=10.10
2N2=10.10
12x0.80 c/.22
13x0.80 c/.22
Seção A
H3
3.40 (0.30 x 12")


2N1=12.75
2N2=12.75
17x0.80 c/.23
12x0.80 c/.17
Seção A
H4
4.50 (0.40 x 12")


2N1=12.75
2N2=12.75
3x0.80 c/.30
Seção A
H5
4.50 (0.40 x 12")


2N1=10.25
2N2=10.25
13x0.80 c/.23
Seção A
H6
4.50 (0.40 x 12")


2N1=12.50
2N2=10.00
24x0.80 c/.22
Seção A
H1
2.80 (0.25 x 12")


2N1=12.75
2N2=10.00
12x0.80 c/.23
Seção A
H2
3.40 (0.30 x 12")


2N1=10.00
2N2=10.00
11x0.80 c/.23
17x0.80 c/.22
Seção A
H3
4.50 (0.40 x 12")


2N1=12.75
2N2=12.75
15x0.80 c/.23
17x0.80 c/.22
Seção A
H2
3.40 (0.30 x 12")


2N1=12.75
2N2=12.75
2N3=12.75
13x0.80 c/.23
13x0.80 c/.23
Seção A
H3
4.50 (0.40 x 12")


2N1=12.75
2N2=12.75
15x0.80 c/.22
Seção A
H4
5.60 (0.50 x 12")


2N1=12.50
2N2=12.50
2N3=10.00
2N4=10.00
4x1.60 c/.25
17x0.80 c/.23
14x0.80 c/.22
14x0.80 c/.23
13x0.80 c/.23
Seção A
H1
6.80 (0.60 x 12")


2N1=12.75
2N2=12.75
2N3=10.00
14x0.80 c/.22
11x0.80 c/.23
Seção A
H2
2.80 (0.25 x 12")


2N1=10.75
25x0.80 c/.22
Seção A
H3
3.40 (0.30 x 12")


2N1=12.75
12x0.80 c/.23
13x0.80 c/.22
Seção A
H4
4.50 (0.40 x 12")


2N1=10.25
2N2=10.25
11x0.80 c/.23
Seção A
H5
3.40 (0.30 x 12")


2N1=12.75
2N2=10.13
2N3=10.75
2N4=10.75
2N5=10.75
13x0.80 c/.22
18x0.80 c/.17
14x0.80 c/.22
18x0.80 c/.17
11x0.80 c/.23
Seção A
H1
2.80 (0.25 x 12")


2N1=10.10
2N2=10.10
11x0.80 c/.23
17x0.80 c/.22
Seção A
H2
3.40 (0.30 x 12")


2N1=10.00
2N2=10.00
11x0.80 c/.23
17x0.80 c/.22
Seção A
H3
4.50 (0.40 x 12")


2N1=12.75
2N2=12.75
2N3=12.75
13x0.80 c/.23
13x0.80 c/.23
Seção A
H3
4.50 (0.40 x 12")


2N1=12.75
2N2=12.75
2N3=12.75
2N4=12.75
2N5=12.75
2N6=12.75
2N7=12.75
2N8=12.75
2N9=12.75
2N10=12.75
2N11=12.75
2N12=12.75
2N13=12.75
2N14=12.75
2N15=12.75
2N16=12.75
2N17=12.75
2N18=12.75
2N19=12.75
2N20=12.75
2N21=12.75
2N22=12.75
2N23=12.75
2N24=12.75
2N25=12.75
2N26=12.75
2N27=12.75
2N28=12.75
2N29=12.75
2N30=12.75
2N31=12.75
2N32=12.75
2N33=12.75
2N34=12.75
2N35=12.75
2N36=12.75
2N37=12.75
2N38=12.75
2N39=12.75
2N40=12.75
2N41=12.75