

## Relatório Fotográfico

**Obra:** Construção de Praça na Rua Luiz Ollay

**Local:** Rua Luiz Ollay, s/n, bairro Cidade Aracy, município de São Carlos-SP.



**Figura 1** – Local de intervenção. Montagem de fotos à Rua Luiz Ollay esquina com a Rua Tertulina Maria dos Santos – 09/06/2022



**Figura 2** – Local de intervenção. Montagem de fotos à Rua Luiz Ollay esquina com a Rua Elizeu Afonso dos Santos – 09/06/2022






**Figura 3** – Local de intervenção. Entulhos no interior do terreno – 09/06/2022



**Figura 4** – Local de intervenção. Entulhos no interior do terreno; vista para Rua Elizeu Afonso dos Santos – 09/06/2022





**Figura 5** – Local de intervenção. Interior do terreno, próximo à Rua Elizeu Afonso dos Santos – 09/06/2022



**Figura 6** – Local de intervenção. Entulhos no interior do terreno, próximo à Rua Elizeu Afonso dos Santos – 09/06/2022





**Figura 7** – Local de intervenção. Entulhos no interior do terreno, próximo à Rua Elizeu Afonso dos Santos – 09/06/2022



**Figura 8** – Local de intervenção. Calçada da Rua Elizeu Afonso dos Santos – 09/06/2022





**Figura 9** – Local de intervenção. Rua Elizeu Afonso dos Santos – 09/06/2022



**Figura 10** – Local de intervenção. Rua Elizeu Afonso dos Santos – 09/06/2022





**Figura 11** – Local de intervenção. Rua Elizeu Afonso dos Santos, próximo à esquina com Rua Luiz Ollay – 09/06/2022



**Figura 12** – Local de intervenção. Rua Elizeu Afonso dos Santos, próximo à esquina com Rua Luiz Ollay – 09/06/2022





**Figura 13** – Local de intervenção. Interior do terreno. Área invadida com cerca. Vista para Rua Tertulina Maria dos Santos – 09/06/2022



**Figura 14** – Local de intervenção. Interior do terreno. Área invadida com cerca – 09/06/2022





**Figura 15** – Local de intervenção. Interior do terreno. Área invadida com cerca – 09/06/2022



**Figura 16** – Local de intervenção. Vista para Rua Tertulina Maria dos Santos – 09/06/2022





**Figura 17** – Local de intervenção. Vista a partir da Rua Tertulina Maria dos Santos. Área invadida com cerca – 09/06/2022



**Figura 18** – Local de intervenção. Vista a partir da Rua Tertulina Maria dos Santos – 09/06/2022





**Figura 19** – Local de intervenção. Vista a partir da Rua Tertulina Maria dos Santos – 09/06/2022



**Figura 20** – Local de intervenção. Vista a partir da Rua Tertulina Maria dos Santos. Área invadida com criação de cavalo – 09/06/2022





**Figura 21** – Local de intervenção. Esquina da Rua Luiz Ollay com a Rua Tertulina Maria dos Santos. Deposição de sedimentos. – 09/06/2022



**Figura 22** – Local de intervenção. Deposição de sedimentos na esquina da Rua Luiz Ollay com a Rua Tertulina Maria dos Santos – 09/06/2022





**Figura 23** – Local de intervenção. Rua Luiz Ollay próximo à esquina com Rua Elizei Afonso dos Santos – 09/06/2022



**Figura 24** –Rua Luiz Ollay próximo à esquina com Rua Elizei Afonso dos Santos. Asfalto deteriorado – 09/06/2022

São Carlos, 15 de junho de 2022

---

**Arq. Jessica Seabra**  
**Diretora do Departamento de Projetos**  
**PROHAB São Carlos**