

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** Contratação de empresa para reforma do muro, ampliação em sua altura e instalação de concertina na EMEB Profª Maria Ermantina Carvalho Tarpani.

**LOCAL:** Rua João Pedrino, 100, bairro Romeu Santini, São Carlos – SP




Figura 1 – Portões principais da EMEB



Figura 2 – Muro da fachada da EMEB



Figura 3 – Muro junto a Rua Carlos  
Alberto Erbolato



Figura 4 – Muro junto a Rua Carlos  
Alberto Erbolato próximo a quadra





Figura 5 – Gradil na fachada da EMEB



Figura 6 – Muro com deformações e trincas no fundo da EMEB



Figura 7 – Muro com deformações e trincas no fundo da EMEB



Figura 8 – Muro com deformações e trincas no fundo da EMEB



Figura 9 – Muro com trincas junto a rua João Pedrino




Figura 10 – Trincas estruturais no muro





Figura 11 – Trincas estruturais no muro



Figura 12 – Trincas estruturais no muro

São Carlos, 19 de julho de 2023

---

Leonardo Lazaro Silva  
Diretor de dpto. Obras e edificações  
Secretaria Municipal de Obras Públicas