



Prefeitura Municipal de São Carlos

Comissão Permanente de Licitações

"SÃO CARLOS, CAPITAL DA TECNOLOGIA"

CONVITE Nº 27/2018

PROCESSO Nº 19978/2018

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Aos 13 (treze) dias do mês de setembro do ano de 2018, às 11h40, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão Permanente de Licitações para responder ao pedido de esclarecimento enviado pela empresa FRAGALLI ENGENHARIA, referente à licitação em epígrafe, cujo objeto é a **Contratação de empresa para construção de passarelas de concreto sobre o Córrego do Gregório, no Município de São Carlos.**

Abaixo os questionamentos e a resposta da unidade responsável:

QUESTIONAMENTOS

- 1) *Temos nas 2 planilhas os itens 1.12 referente a Sinalização de Obra cadastrados nos códigos SINAPI 85424. Acontece que na planilha esse item está em unidade e esses códigos SINAPI são cadastrados no sistema em m². Portanto pergunto: Como devemos orçar esse item: em unidade ou em m².
Devemos alterar a composição para outro código?*
- 2) *Temos nas 2 planilhas os itens 3.4 referente a Piso de Concreto desempenado cadastrados nos códigos SINAPI 94993. Acontece que na planilha esse item está em m³ e esses códigos SINAPI são cadastrados no sistema em m².
Portanto pergunto: Como devemos orçar esse item: em m³ ou em m². Devemos alterar a composição para outro código?*
- 3) *Temos na planilha da Passarela com largura de 5m os itens 5.1.1 referente a Bando de Madeira com encosto. Acontece que existe uma discrepância de quantidade sendo que na planilha em pdf consta 2 unidades e na planilha em excel consta 14 unidades. Também não achamos no Memorial Descritivo as especificações desse banco, ou seja, tamanho, referência, modelo, marca.
Portanto pergunto: Qual a quantidade correta que devemos orçar? Qual a especificação correta desse banco (tamanho, referência, modelo, marca)?*
- 4) *Temos na planilha da Passarela com largura de 5.1.2 e 5.1.3 referente a Banco de Madeira sem encosto e Lixeira. Acontece que esses itens aparecem na planilha em pdf e não aparecem na planilha de excel. Também não achamos no Memorial Descritivo as especificações desse banco e dessa lixeira, ou seja, tamanho, referência, modelo, marca.
Portanto pergunto: Devemos orçar ou não esses itens? Qual a especificação correta desse banco e dessa lixeira (tamanho, referência, modelo, marca)?*
- 5) *Temos nas planilhas os itens 4.12 (Passarela de largura 5,0 m) e 4.13 (Passarela de 2,50 m) o Guarda Corpo em tubos galvanizados. Acontece que na planilha pdf consta 39 m² a na planilha em Excel consta 52 m².
Pergunto: qual a quantidade correta que devemos orçar?*

RESPOSTAS DA UNIDADE RESPONSÁVEL:

1 - *Temos nas 2 planilhas os itens 1.12 referente a Sinalização de Obra cadastrados nos códigos SINAPI 85424. Acontece que na planilha esse item está em unidade e esses códigos SINAPI são cadastrados no sistema em m². Portanto pergunto: Como devemos orçar esse item: em unidade ou em m².
Devemos alterar a composição para outro código?*



Prefeitura Municipal de São Carlos

Comissão Permanente de Licitações

"SÃO CARLOS, CAPITAL DA TECNOLOGIA"

R: Considerar o mesmo código com a unidade em m².

2 - Temos nas 2 planilhas os itens 3.4 referente a Piso de Concreto desempenado cadastrados nos códigos SINAPI 94993. Acontece que na planilha esse item está em m³ e esses códigos SINAPI são cadastrados no sistema em m².

Portanto pergunto: Como devemos orçar esse item: em m³ ou em m². Devemos alterar a composição para outro código?

R. Considerar o mesmo código na unidade em m².

Os itens 3, 4 e 5 referem-se a divergências nas quantidades dos itens 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 4.12 (passarela de largura 5,0 m) e 4.13 (passarela de largura 2,50 m).

R. Esclarecemos que por um lapso foram fornecidas as planilhas propostas em excell das duas passarelas em uma versão anterior, antes das revisões realizadas nos projetos.

As duas planilhas de propostas foram revisadas e disponibilizadas no site desta Administração.

Ainda, com relação aos itens 3 e 4, entendemos que não há necessidade de dar maiores esclarecimentos. Na planilha proposta da passarela do SESC foi incluída a informação: conforme projeto e Memorial Descritivo, que menciona as referências dos bancos de madeira.

Como estes esclarecimentos não interferem na elaboração de propostas, pois os valores previstos são os constantes das planilhas anexas ao Edital, não iremos alterar a data de apresentação dos envelopes desta licitação.

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para conhecimento público.

ROBERTO CARLOS ROSSATO
Presidente

FERNANDO J. A. DE CAMPOS
Membro

HÍCARO LEANDRO ALONSO
Membro