


## Relatório Fotográfico

**Obra:** Reforma e Ampliação da Casa de Acolhimento “Cláudia Picchi Porto” Casa 1.

**Localização:** Rua Dr. João de Oliveira, nº 206 – Jardim Botafogo, São Carlos-SP – CEP: 13575-450.

As fotos apresentadas foram tiradas em:

- Julho de 2021;
- Outubro de 2021; e
- Novembro de 2021.



## Sumário

<b>LISTA DE FOTOS.....</b>	<b>3</b>
<b>1. EDIFÍCIO PRINCIPAL .....</b>	<b>7</b>
1.1. Sala de TV e Estar .....	9
1.2. Corredor.....	13
1.3. Dormitórios.....	14
1.4. Closet .....	18
1.5. Sanitário 01 .....	22
1.6. Sanitário 02 .....	25
1.7. Cozinha .....	27
1.8. Área de serviço .....	30
<b>2. EDIFÍCIO DE APOIO 01 (SALÃO, DEPÓSITO, CHURRASQUEIRA E ALA DE DORMITÓRIOS) .....</b>	<b>39</b>
2.1. Salão .....	40
2.2. Churrasqueira .....	41
2.3. Depósito .....	42
<b>3. EDIFÍCIO DE APOIO 02 (LAVANDERIA E DORMITÓRIO) .....</b>	<b>42</b>
<b>4. EDIFÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO.....</b>	<b>47</b>
<b>5. ÁREA DA PISCINA ATERRADA, PLAYGROUND E BRINQUEDOS.....</b>	<b>52</b>
<b>6. ESTACIONAMENTO.....</b>	<b>56</b>
<b>7. MUROS E ACESSOS .....</b>	<b>57</b>

**Lista de Fotos**

Foto 1: Edifício principal, vista frontal. ....	7
Foto 2: Edifício principal, vista angular (frontal e lateral esquerda).....	7
Foto 3: Edifício principal, vista lateral (direita). ....	8
Foto 4: Entrada principal, vista externa, acesso à sala de TV e estar. ....	8
Foto 5: Entrada principal, vista externa, acesso à sala de TV e estar. ....	9
Foto 6: Sala de TV e Estar.....	9
Foto 7: Sala de TV e Estar.....	10
Foto 8: Sala de TV e Estar.....	10
Foto 9: Nichos da Sala de TV e Estar.....	11
Foto 10: Corredor, extensão da sala de TV, vista da Sala de TV e Estar.....	11
Foto 11: Corredor, extensão da sala de TV, vista do corredor dos quartos.....	12
Foto 12: Nicho do corredor, extensão da sala de TV. ....	12
Foto 13: Nicho do corredor, extensão da sala de TV. ....	13
Foto 14: Corredor de acesso aos dormitórios. ....	13
Foto 15: Dormitório 02.....	14
Foto 16: Dormitório 04.....	14
Foto 17: Dormitório 05.....	15
Foto 18: Acesso do dormitório 03 ao dormitório 05. ....	15
Foto 19: Dormitório 04.....	16
Foto 20: Dormitório 05, armário a retirar.....	16
Foto 21: Dormitório 05, armário a retirar.....	17
Foto 22: Dormitório 05, armário a retirar.....	17
Foto 23: Closet. ....	18
Foto 24: Closet. ....	18
Foto 25: Closet. ....	19
Foto 26: Closet. ....	19
Foto 27: Closet. ....	20
Foto 28: Closet. ....	20
Foto 29: Closet. ....	21
Foto 30: Closet. ....	21
Foto 31: Closet. ....	22
Foto 32: Sanitário 01, acesso pelo corredor. ....	22

Foto 33: Sanitário 01. ....	23
Foto 34: Sanitário 01. ....	23
Foto 35: Sanitário 01. ....	24
Foto 36: Sanitário 01. ....	24
Foto 37: Box do Sanitário 02.....	25
Foto 38: Box e pia do Sanitário 02.....	25
Foto 39: Pia do Sanitário 02. ....	26
Foto 40: Sanitário 02, vaso sanitário, bidê e banheira.....	26
Foto 41: Cozinha, acesso externo (saída). ....	27
Foto 42: Cozinha, área de apoio. ....	27
Foto 43: Cozinha, área de apoio. ....	28
Foto 44: Cozinha, área de preparo de alimentos. ....	28
Foto 45: Cozinha, balcão interno da área de preparo de alimentos. ....	29
Foto 46: Cozinha, área de preparo de alimentos. ....	29
Foto 47: Área de Serviço e Dormitório 01, vista externa.....	30
Foto 48: Área de Serviço, vista externa.....	30
Foto 49: Área de Serviço, degraus de acesso externo. ....	31
Foto 50: Área de Serviço, degrau de acesso interno (cozinha). ....	31
Foto 51: Área de Serviço.....	32
Foto 52: Área de Serviço, tanques e cobertura.....	32
Foto 53: Área de Serviço, abrigo do gás. ....	33
Foto 54: Varanda externa que circunda a sala de estar/TV, corredor anexo da sala de TV, dormitórios 3 e 4.....	33
Foto 55: Varanda externa, vizinha da sala de estar/TV e corredor anexo.....	34
Foto 56: Varanda externa, vizinha da sala de estar e TV. ....	34
Foto 57: Varanda externa, vizinha da sala de estar e TV. ....	35
Foto 58: Detalhe da cobertura da varanda externa, vizinha da sala de estar e TV.....	35
Foto 59: Varanda externa, acesso para o dormitório 04 e salão.....	36
Foto 60: Porta de acesso à varanda externa, vindo do corredor anexo da sala de estar/ TV.....	36
Foto 61: Porta de acesso à varanda externa, vindo do corredor anexo da sala de estar/ TV, detalhe para a rampa de acesso e piso. ....	37
Foto 62: Porta de acesso à varanda externa, vindo do dormitório 04.....	37



Foto 63: Varanda externa com cobertura metálica, união do edifício principal e edifício de apoio 01 (salão, churrasqueira, depósito e quartos). Detalhe para o acesso ao edifício de apoio 01 por rampa.....	38
Foto 64: Acesso lateral à varanda externa (com cobertura metálica) por escada.....	38
Foto 65: Varanda externa do dormitório 05, possui conexão com a varanda de cobertura metálica (conexão entre ed. principal e de apoio 01). ....	39
Foto 66: Vista externa de parte do Edifício de Apoio 01 e parte do Edifício de Apoio 02, detalhe para o desnível entre as edificações. ....	39
Foto 67: Salão, vista para a porta do depósito. ....	40
Foto 68: Salão, vista para a churrasqueira e dormitórios. ....	40
Foto 69: Pia da área de churrasqueira.....	41
Foto 70: Porta do dormitório na área de churrasqueira. ....	41
Foto 71: Depósito. ....	42
Foto 72: Vista externa do Edifício de Apoio 02, detalhe para o acesso por rampa.....	42
Foto 73: Lavanderia.....	43
Foto 74: Lavanderia, armário. ....	43
Foto 75: Lavanderia, vista do acesso principal.....	44
Foto 76: Lavanderia, detalhe para infiltração no teto.....	44
Foto 77: Acesso ao Sanitário.....	45
Foto 78: Sanitário. ....	45
Foto 79: Sanitário. ....	46
Foto 80: Área externa lateral, futuro depósito.....	46
Foto 81: Vista externa do Edifício da Administração. ....	47
Foto 82: Área externa, acesso principal pela garagem. ....	47
Foto 83: Área externa lateral. ....	48
Foto 84: Área externa lateral. ....	48
Foto 85: Área externa lateral. ....	49
Foto 86: Área externa lateral, fachada do novo acesso principal. ....	49
Foto 87: Área externa lateral, fachada do novo acesso principal. ....	50
Foto 88: Corredor interno. ....	50
Foto 89: Sala interna, detalhe para a fiação.....	51
Foto 90: Sala interna.....	51
Foto 91: Disjuntor.....	52
Foto 92: Área da piscina aterrada e playground. ....	52

Foto 93: Área da piscina aterrada e playground. ....	53
Foto 94: Acesso por rampa para a piscina aterrada e playground. ....	53
Foto 95: Acesso por escada para a piscina aterrada e playground, pela lateral do edifício principal. ....	54
Foto 96: Acesso por escada para a piscina aterrada e balanço de cavalinho.....	54
Foto 97: Balanço de cavalinho, localizado na lateral do edifício principal, próximo ao acesso para a piscina aterrada. ....	55
Foto 98: Balanço de cavalinho. ....	55
Foto 99: Área de estacionamento. ....	56
Foto 100: Área de estacionamento e jardim lateral. ....	56
Foto 101: Muro externo Rua Joaquim da Rocha Medeiros. ....	57
Foto 102: Muro externo Rua Joaquim da Rocha Medeiros. ....	57
Foto 103: Acesso de veículos e caminhos. ....	58
Foto 104: Muro interno e acesso de veículos. ....	58
Foto 105: Acesso de veículos e caminho para estacionamento. ....	59
Foto 106: Acesso de veículos e caminhos. ....	59
Foto 107: Muro interno. ....	60
Foto 108: Muro interno. ....	60
Foto 109: Muro interno, local previsto para novo acesso. ....	61

**1. Edifício principal**



**Foto 1: Edifício principal, vista frontal.**



**Foto 2: Edifício principal, vista angular (frontal e lateral esquerda).**





**Foto 3: Edifício principal, vista lateral (direita).**



**Foto 4: Entrada principal, vista externa, acesso à sala de TV e estar.**




**Foto 5: Entrada principal, vista externa, acesso à sala de TV e estar.**

### **1.1. Sala de TV e Estar**



**Foto 6: Sala de TV e Estar.**





**Foto 7: Sala de TV e Estar.**



**Foto 8: Sala de TV e Estar.**



**Foto 9: Nichos da Sala de TV e Estar.**



**Foto 10: Corredor, extensão da sala de TV, vista da Sala de TV e Estar.**



**Foto 11: Corredor, extensão da sala de TV, vista do corredor dos quartos.**



**Foto 12: Nicho do corredor, extensão da sala de TV.**





**Foto 13: Nicho do corredor, extensão da sala de TV.**

## **1.2. Corredor**



**Foto 14: Corredor de acesso aos dormitórios.**

### 1.3.Dormitórios



**Foto 15: Dormitório 02.**



**Foto 16: Dormitório 04.**



**Foto 17: Dormitório 05.**



**Foto 18: Acesso do dormitório 03 ao dormitório 05.**




**Foto 19: Dormitório 04.**



**Foto 20: Dormitório 05, armário a retirar.**





**Foto 21: Dormitório 05, armário a retirar.**



**Foto 22: Dormitório 05, armário a retirar.**


**1.4. Closet**




**Foto 23: Closet.**




**Foto 24: Closet.**




**Foto 25: Closet.**



**Foto 26: Closet.**



**Foto 27: Closet.**



**Foto 28: Closet.**






**Foto 29: Closet.**



**Foto 30: Closet.**



**Foto 31: Closet.**

### **1.5. Sanitário 01**



**Foto 32: Sanitário 01, acesso pelo corredor.**




**Foto 33: Sanitário 01.**



**Foto 34: Sanitário 01.**



**Foto 35: Sanitário 01.**



**Foto 36: Sanitário 01.**

**1.6. Sanitário 02**



**Foto 37: Box do Sanitário 02.**



**Foto 38: Box e pia do Sanitário 02.**





**Foto 39: Pia do Sanitário 02.**



**Foto 40: Sanitário 02, vaso sanitário, bidê e banheira.**

**1.7.Cozinha**



**Foto 41: Cozinha, acesso externo (saída).**



**Foto 42: Cozinha, área de apoio.**



**Foto 43: Cozinha, área de apoio.**



**Foto 44: Cozinha, área de preparo de alimentos.**





**Foto 45: Cozinha, balcão interno da área de preparo de alimentos.**



**Foto 46: Cozinha, área de preparo de alimentos.**

**1.8. Área de serviço**



**Foto 47: Área de Serviço e Dormitório 01, vista externa.**



**Foto 48: Área de Serviço, vista externa.**





**Foto 49: Área de Serviço, degraus de acesso externo.**



**Foto 50: Área de Serviço, degrau de acesso interno (cozinha).**



**Foto 51: Área de Serviço.**



**Foto 52: Área de Serviço, tanques e cobertura.**





**Foto 53: Área de Serviço, abrigo do gás.**

### **1.5.Varandas**



**Foto 54: Varanda externa que circunda a sala de estar/TV, corredor anexo da sala de TV, dormitórios 3 e 4.**



**Foto 55: Varanda externa, vizinha da sala de estar/TV e corredor anexo.**



**Foto 56: Varanda externa, vizinha da sala de estar e TV.**





**Foto 57: Varanda externa, vizinha da sala de estar e TV.**



**Foto 58: Detalhe da cobertura da varanda externa, vizinha da sala de estar e TV.**



**Foto 59: Varanda externa, acesso para o dormitório 04 e salão.**



**Foto 60: Porta de acesso à varanda externa, vindo do corredor anexo da sala de estar/ TV.**





**Foto 61: Porta de acesso à varanda externa, vindo do corredor anexo da sala de estar/ TV, detalhe para a rampa de acesso e piso.**



**Foto 62: Porta de acesso à varanda externa, vindo do dormitório 04.**



**Foto 63: Varanda externa com cobertura metálica, união do edifício principal e edifício de apoio 01 (salão, churrasqueira, depósito e quartos). Detalhe para o acesso ao edifício de apoio 01 por rampa.**



**Foto 64: Acesso lateral à varanda externa (com cobertura metálica) por escada.**





**Foto 65:** Varanda externa do dormitório 05, possui conexão com a varanda de cobertura metálica (conexão entre ed. principal e de apoio 01).

## **2. Edifício de Apoio 01 (salão, depósito, churrasqueira e ala de dormitórios)**



**Foto 66:** Vista externa de parte do Edifício de Apoio 01 e parte do Edifício de Apoio 02, detalhe para o desnível entre as edificações.

**2.1.Salão**



**Foto 67: Salão, vista para a porta do depósito.**



**Foto 68: Salão, vista para a churrasqueira e dormitórios.**



## 2.2.Churrasqueira




**Foto 69: Pia da área de churrasqueira.**



**Foto 70: Porta do dormitório na área de churrasqueira.**

### 2.3. Depósito



**Foto 71: Depósito.**

### 3. Edifício de Apoio 02 (lavanderia e dormitório)



**Foto 72: Vista externa do Edifício de Apoio 02, detalhe para o acesso por rampa.**

### 3.1. Lavanderia




Foto 73: Lavanderia.



Foto 74: Lavanderia, armário.





**Foto 75: Lavanderia, vista do acesso principal.**



**Foto 76: Lavanderia, detalhe para infiltração no teto.**



### 3.2. Sanitário



**Foto 77: Acesso ao Sanitário.**



**Foto 78: Sanitário.**



**Foto 79: Sanitário.**

### 3.3. Área externa lateral



**Foto 80: Área externa lateral, futuro depósito.**

#### **4. Edifício da Administração**



**Foto 81: Vista externa do Edifício da Administração.**



**Foto 82: Área externa, acesso principal pela garagem.**





**Foto 83: Área externa lateral.**



**Foto 84: Área externa lateral.**





**Foto 85: Área externa lateral.**



**Foto 86: Área externa lateral, fachada do novo acesso principal.**



**Foto 87: Área externa lateral, fachada do novo acesso principal.**



**Foto 88: Corredor interno.**





**Foto 89: Sala interna, detalhe para a fiação.**



**Foto 90: Sala interna.**



**Foto 91: Disjuntor.**

**5. Área da piscina aterrada, playground e brinquedos**



**Foto 92: Área da piscina aterrada e playground.**





**Foto 93: Área da piscina aterrada e playground.**



**Foto 94: Acesso por rampa para a piscina aterrada e playground.**





**Foto 95: Acesso por escada para a piscina aterrada e playground, pela lateral do edifício principal.**



**Foto 96: Acesso por escada para a piscina aterrada e balanço de cavallinho.**



**Foto 97: Balanço de cavalo, localizado na lateral do edifício principal, próximo ao acesso para a piscina aterrada.**




**Foto 98: Balanço de cavalo.**



**6. Estacionamento**



**Foto 99: Área de estacionamento.**



**Foto 100: Área de estacionamento e jardim lateral.**

**7. Muros e acessos**



**Foto 101: Muro externo Rua Joaquim da Rocha Medeiros.**



**Foto 102: Muro externo Rua Joaquim da Rocha Medeiros.**





**Foto 103: Acesso de veículos e caminhos.**



**Foto 104: Muro interno e acesso de veículos.**





**Foto 105: Acesso de veículos e caminho para estacionamento.**



**Foto 106: Acesso de veículos e caminhos.**






**Foto 107: Muro interno.**



**Foto 108: Muro interno.**



**Foto 109: Muro interno, local previsto para novo acesso.**