

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Figura 1 e 2 – Vista do canteiro e de uma das escadas da praça.



Figura 3 e 4 – Piso a ser reconstituído com pedra portuguesa.



Figura 5 – Local de implantação de paisagismo.



Figura 6 – Local de implantação de paisagismo.



Figura 7 – Placa a ser movida de local.



Figura 8 – Gradis existentes serão pintados.



Figura 9 – Serão instalados novas lixeiras.



Figura 10 – Serão instalados novos bancos.

São Carlos, 05 de fevereiro de 2024.

Leonardo Lazaro Silva
Diretor de dpto. Obras e edificações
Secretaria Municipal de Obras Públicas