

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Figura 1 e 2 – USF Astolpo Munique a partir da rua Claudio Oswaldo Nordi.



Figura 3 – local do novo acesso do estacionamento



Figura 4 – antigo acesso do estacionamento a ser removido




Figura 5 – local de regularização e instalação de novo piso




Figura 6 – mureta a ser demolida para ampliação do estacionamento



Figura 7 – local de substituição da janela por porta



Figura 8 – Cobertura de policarbonato a ser substituída



Figura 9 – local de implantação do jardim



Figura 10 –boca de lobo existente



Figura 11 – guias e sarjetas a serem trocadas



Figura 12 – passeio a ser implantado junto a Av. Dr. Aurélio Cattani



Figura 13 – passeio a ser implantado junto a rua Paulo de Godoy Bueno




Figura 14 – cobertura da USF



Figura 15 – estrutura de madeira deformada



Figura 16 – estrutura de madeira deformada

São Carlos, 07 de julho de 2023

Leonardo Lazaro Silva
Diretor de dpto. Obras e edificações
Secretaria Municipal de Obras Públicas